


ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕПИ



Шинки управления	
Питание устройства SPAC	
Цепь включения	Управление выключателем
Цепь отключения	
РПО	
РПВ	
Неисправность Блока управления	
Ключ выбора режима М/Д (разрешение управления по АСУ)	
Включение кнопкой	
Отключение кнопкой через SPAC	
Готовность к включению	
Резерв	
Ключ разрешения АПВ	
Действие дуговой защиты "ОВОД" на отключение выключателя линии при КЗ в кабельном отсеке с контролем тока от ввода и СВ	
Блокировка защиты от ОЗЗ при действии групповой заш. от ОЗЗ	
Ключ ввода ЧАПВ	
Сигнал "ВЭ в рабочем положении"	
Сигнал "ВЭ выкачен"	
Сигнал "Линейный заземл. развед. отключ."	
Сигнал "Линейный заземл. развед. включен"	
Резерв	

СОГЛАСОВАНО

Инв. N подл. Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата

221.32.12-ЭП3

Лист 9.2

Формат А3